

RESOLUCION EXENTA: Nº 015/

1394

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO POR "REPARACIONES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TRENCITO DE LA COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

TEMUCO, 23 MAYO 2016

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley Nº 20.882 de Presupuesto del año 2016; Ley Nº 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios y su Reglamento establecido por decreto Nº 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos Nº 1574 de 1971, Nº 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educación; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la resolución exenta Nº 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la resolución exenta Nº 015/172 de 2001, la resolución exenta Nº 015/822 del 03 de Junio de 2004, , la resolución Nº 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1º Qué, a través de la solicitud de compra Nº 20.230 de fecha 17 de Mayo 2016, la unidad infraestructura solicita contratar el servicio de "REPARACIONES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TRENCITO DE LA COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA


2º.- Qué, se consultó el catálogo electrónico de la página web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en el Contrato Marco el servicio señalado en el punto anterior.

3º.- Qué, se realiza una comparación de precios de tres propuestas de los servicios solicitados a las siguientes empresas del rubro, cuyos presupuestos se señalan a continuación:

Nº	NOMBRE PROVEEDOR	RUT	MONTO (\$)
1	RODRIGO PAILLAN CERDA	13.114.540-3	\$ 205.632.-
2	CARLOS ALARCON DURAN	09.196.482-1	\$ 285.600.-
3	LUISA MATUS ACUÑA	15.653.605-9	\$ 302.439.-

4º.- Qué, de acuerdo al artículo 8º letra g de la Ley Nº 19.886 en concomitancia con lo dispuesto en el artículo 10 Nº 8 del Decreto Supremo 250, que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en el que se señala la procedencia de realizar trato directo con carácter de excepcional en las siguientes circunstancias:

- **Artículo 10 Número 8**, Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.



RESUELVO:

1º.- Autorícese la contratación del servicio al proveedor **RODRIGO PAILLAN CERDA** Rut: 13.211.540-3.

2º.- Páguese, a **RODRIGO PAILLAN CERDA** Rut: 13.114.540-3, el monto de \$ 205.632.- pesos, con IVA incluido, según el presupuesto detallado y la recepción conforme de los trabajos.

3º.- Imputase, el gasto a la cuenta 22.06.001.002 programa 02 del presupuesto del año 2016,

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**




**MARIA ISABEL COFRE MOLINET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA**

MICM/JDH/OCA/CFM/adh

DISTRIBUCIÓN

- Subdirección de Recursos Financieros
- Subdirección de Infraestructura y Cobertura
- Unidad Jurídica
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 20.230

Fecha 17/05/2016

Unidad Solicitante Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Crear Gestión de Compra

Salir

Descripción del requerimiento									
Reparaciones Sala Cuna y Jardín Infantil Trencito, Comuna de Temuco.									
Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	Reparaciones Sala Cuna y Jardín Infantil	205.632	Pesos	22 - BIENESTAR SOCIAL	06 - Mantenimiento	001 - Mantenimiento	002 - Mantenimiento	02 Alternativa
Distribuciones									
Cantidad	Región	CC	Obs						
1	IX - ...	910...							

Total estimado(Pesos)

\$ 205.632

Total Prefactado(Pesos) \$ \$ 205.632

Compra Planificada Fundamento de compra

☒ Si ☐ No

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos		Descripción
Archivo		
Requerimientos Reparaciones JI Trencito, Temuco.pdf 562,21 KB		Se adjunta solicitud de Directora del Establecimiento
JARDIN TRENCITO RPaillan.pdf 201,92 KB		Se adjunta presupuesto de la Empresa Rodrigo Paillan \$ 205.632.-
Presupuesto Trencito - Manzon.pdf 216,35 KB		Se adjunta presupuesto de la Empresa Carlos Alarcón \$ 285.600.-
PPTO Trencito- L. MATUS.pdf 216,39 KB		Se adjunta presupuesto de la Empresa Luisa Matus \$ 302.439.-

Ordenes de Compra Asociadas		
Código	Estado	Monto
Gestiones de Compra Asociadas		
Nombre	Estado	Monto
Información de Presupuesto		
Ítem	Información Presupuestaria	
	Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Ciento
Reparaciones Sala Cuna y Jardín Infantil Tr...		205.632
	Código Requerimiento	Código Compromiso
	2206001002	022123
		Monto Prefactado
		205.632

Historial de la Solicitud			
Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		cfica	19/05/2016 09:46
Modalidad Compra Definido		adiaz	17/05/2016 18:44
Prefactación Autorizada		ocardenas	17/05/2016 13:55
Prefactacion Aprobada		rurrutia	17/05/2016 13:16
Borrador Prefactado		msoto	17/05/2016 11:38
Elaboración Aprobada		vzambrano	17/05/2016 10:29
Inicial	Se solicita adjudicar trabajos de Reparaciones Sala Cuna y Jardín Infantil Trencito, Comuna de Temuco.	vpvldal	16/05/2016 18:47

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO JARDIN TRENCITO

DETALLE DE PRESUPUESTO

ITEM	descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	SALA MEDIO MENOR				
	destape de lavamanos	UNI	2	6000	\$ 12.000
	ajustar manilla estanque wc	UNI	1	2000	\$ 2.000
	cambio de flexible oxidado	UNI	1	6000	\$ 6.000
			sub total		\$ 20.000
	SALA MEDIO MAYOR				
	reparar filtracion de vajada codo estanque a wc	un	1,00	\$ 6.000	\$ 6.000
	reviscion de obstruccion pileta y destapar	un	1,00	\$ 20.000	\$ 20.000
	ajustar 2 manillas de estanque wc	un	2,00	\$ 2.000	\$ 4.000
		un			
			SUB-TOTAL		\$ 30.000
	SALA CUNA MENOR				
	reposicion de tapa wc adulto	un	1,00	\$ 11.000	\$ 11.000
	destape de lavamanos	un	2,00	\$ 6.000	\$ 12.000
	reparacion de ventana reviscion ncerradura	un	1,00	\$ 12.000	\$ 12.000
			SUB-TOTAL		\$ 35.000
	PATIO EXTERIOR				
	cambio de malla acma en mal estado com pintura	un	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000
	reparar cerco separador comedor funcionarias	un	1,00	\$ 7.000	\$ 7.000
	cambio de tornillos cerradura salida principal	un	1,00	\$ 2.000	\$ 2.000
			SUB-TOTAL		\$ 59.000

TOTAL PARCIAL		\$ 144.000
GASTOS GENERALES	10%	\$ 14.400
UTILIDADES	10%	\$ 14.400
TOTAL NETO		\$ 172.800
I.V.A	19 %	\$ 32.832
COSTO TOTAL		\$ 205.632

RODRIGO PAILLAN
132114540-3
981892175

624



PRESUPUESTO

PROYECTO: "REPARACIONES JARDIN TRENCITO - TEMUCO"
CÓDIGO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN PARTIDA	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	TOTAL (\$)
1	Destapar lavamanos SSHH Sala Medio Menor	Un	2	\$ 12.000	\$ 24.000
2	Ajustar manilla 1 estanque Wc SSHH Sala Medio Menor	Un	1	\$ 6.000	\$ 6.000
3	Cambiar flexible oxidado de 1 estanque SSHH Sala Medio Menor	Un	1	\$ 9.000	\$ 9.000
4	Reparar filtración de bajada codo estanque a Wc SSHH Sala Medio Mayor	Un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
5	Revisar y reparar obstrucción de pileta SSHH Sala Medio Mayor	Un	1	\$ 20.000	\$ 20.000
6	Ajustar manillas estanques Wc SSHH Sala Medio Mayor	Un	2	\$ 6.000	\$ 12.000
7	Reponer tapa Wc adulto Sala Cuna Menor	Un	1	\$ 20.000	\$ 20.000
8	Destapar lavamanos SSHH Sala Cuna Menor	Un	2	\$ 12.000	\$ 24.000
9	Revisar y reparar cerradura de 1 hoja ventana Sala Cuna Menor	Un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
10	Reparar cerco separador comedor funcionarias	Un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
11	Cambiar tornillos cerradura puerta principal acceso	Un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
12	Reparar malla ACMA, considerar pintura	Un	1	\$ 55.000	\$ 55.000
VALOR NETO					240.000
IVA (19%)					45.600
TOTAL					285.600


CONSTRUCCIONES MANZION
Carlos Alarcón Durrán
RUT 9.198.482-1

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: COTIZACION JARDÍN TRENCITO, JUNJI ARAUCANIA

Cantidad	Unidad	Sala y Nivel	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
2	UN	Sala Medio Menor	Destapar lavamanos SSHH	\$ 10.000	\$ 20.000
1	UN		Ajustar manilla 1 estanque Wc SSHH	\$ 5.000	\$ 5.000
1	UN		Cambiar flexible oxidado de 1 estanque SSHH	\$ 10.000	\$ 10.000
1	UN	Sala Medio Mayor	Reparar filtración de bajada codo estanque a Wc SSHH	\$ 20.000	\$ 20.000
1	UN		Revisar y reparar obstrucción de pileta SSHH	\$ 15.000	\$ 15.000
2	UN		Ajustar manillas estanques Wc SSHH	\$ 5.000	\$ 10.000
1	UN	Sala Cuna Menor	Reponer tapa Wc adulto	\$ 24.000	\$ 24.000
2	UN		Destapar lavamanos SSHH	\$ 10.000	\$ 20.000
1	UN		Revisar y reparar cerradura de 1 hoja ventana	\$ 30.000	\$ 30.000
1	UN	Comedor funcionarias	Reparar cerco separador comedor funcionarias	\$ 10.000	\$ 10.000
1	UN	Sector Acceso	Cambiar tornillos cerradura puerta principal acceso	\$ 12.000	\$ 12.000
1	UN	Patio Exterior	Reparar malla ACMA, considerar pintura	\$ 45.000	\$ 45.000
				Subtotal	\$ 221.000
				GG y Util 15	\$ 33.150
				Total Neto	254150
				IVA 19%	\$ 48.289
				TOTAL	\$ 302.439

ATTE

LUIZA MATUS ACUÑA

15.653.605-9

Luisa Matus


ANTECEDENTES

NOMBRE	Jardín Infantil Trencito
DIRECCION	Calle Luis Cornejo s/n, Temuco.
DIRECTORA	María Elena Aravena Navarro

REQUERIMIENTOS

1. SECTOR ACCESO (Por lado plaza)

- Reparar cerco Malla ACMA.




2. NIVEL MEDIO MENOR

- Destapar 2 lavamanos.
- Ajustar manilla de 1 estanque Wc.
- Cambiar flexible oxidado de estanque Wc.



3. NIVEL MEDIO MAYOR


- Reparar filtración de bajada a taza de 1 estanque (codo pvc).
- Revisar obstrucción en pileta de piso y destapar.
- Apretar 2 manillas de estanque Wc.



4. SALA CUNA MENOR


- Reponer tapa Wc.
- Destapar 2 lavamanos.
- Reparar ventana que no cierra bien (revisar cerradura de 1 hoja).






5. COMEDOR FUNCIONARIAS

- **Reparar cerco separador.**





6. PUERTA ACCESO

- Ajuste de cerradura (cambiar tornillos)

